

改善対策届出書

平成27年1月28日

国土交通省自動車局長 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲングループジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 庄司茂
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

改善対策届出番号	460	改善対策開始日	平成27年1月28日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火器制御コンピュータのプログラムが不適切なため、リモコンによるドアロック開錠時の外気温が低い場合、アンサーバックの方向指示器点滅を回路のショートと誤判定することがある。そのため、前面方向指示器が不灯になるとともに、警告機能が作動するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、灯火器制御コンピュータのプログラムを書き換える。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策 対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCHP	「VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW」	WVWZZZAUZFP501592～WVWZZZAUZFP518459 平成26年7月18日～平成26年8月23日	462	
	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	WVWZZZAUZFP501162～WVWZZZAUZFP516950 平成26年7月18日～平成26年8月23日	67	
合計				529	