

リコール届出書

平成27年3月25日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
 又は名称 代表取締役 庄司 茂
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2165	リコール開始日	平成27年3月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	可変バルブタイミングユニットにおいて、構成部品のスプロケット表面の加工が不適切なため、取付ボルトが緩むものがある。そのため、当該ユニットが適切に作動せず、エンジン警告灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中に当該ユニットが破損して、エンストして再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、可変バルブタイミングユニットを対策品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2165ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEW235491～WVWZZZAUZFW190624 平成26年2月11日～平成27年2月5日	4,993	
		「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEP552240～WVWZZZAUZFP558259 平成26年2月20日～平成26年12月9日	3,200	
	DBA-6RCJZ	「VW ホロ 1.2/66kW」	WVWZZZ6RZFU004875～WVWZZZ6RZFU053478 平成26年7月15日～平成27年1月7日	7,445	
	DBA-6RCJZW	「VW クロスホロ 1.2/66kW」	WVWZZZ6RZFU028588～WVWZZZ6RZFU054153 平成26年10月17日～平成27年1月7日	319	
合計				15,957	