

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月15日

リコール届出番号	外-1440	リコール開始日	平成19年11月16日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (制動灯スイッチ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点が不適切なため、制動装置作動時に接点が焼き付き、焼損または熱変形する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、制動灯が点灯したままの状態、または、制動灯が点灯しなくなる状態となり、シフトレバーが操作できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	78件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1440ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VWニュービートル	3VWBB61C1WM032435 ~ 3VWBB61C4WM050594 平成10年8月19日～平成10年11月16日	5	
	不明	VWニュービートル	3VWCA21C8XM400312 ~ 3VWCC21CXXM424301 平成10年10月12日～平成10年11月16日	16	
	不明	VWゴルフ	WVWZZZ1JZYD411427 ~ WVWZZZ1JZYD411428 平成12年2月7日～平成12年2月7日	2	
	-9CAXJ-	VWニュービートルRSI	WVWZZZ9CZ1M750030 ~ WVWZZZ9CZ1M750254 平成13年2月26日～平成13年12月26日	49	
	GF-1JAEH	VWゴルフ 1.6	WVWZZZ1JZYP054921 ~ WVWZZZ1JZ1P555196 平成11年8月4日～平成13年7月30日	6,509	
			WVWZZZ1JZYW431497 ~ WVWZZZ1JZ1W732166 平成12年1月6日～平成14年1月18日	4,243	


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GF-1JAGN	VW ゴルフ 1.8	WVWZZZ1JZXP000321 ~ WVWZZZ1JZXP628714 平成10年4月28日～平成11年7月5日	18,002	
	GF-1JAGU	VW ゴルフ 1.8T GTI/GTX	WVWZZZ1JZXP000399 ~ WVWZZZ1JZ1P138192 平成10年8月24日～平成12年11月20日	11,767	
	GF-1JAGZ	VW ホーラ 2.3 V5	WVWZZZ1JZYW112001 ~ WVWZZZ1JZ1W255480 平成11年8月4日～平成12年11月6日	1,969	
	GF-1JAPK	VW ゴルフ CLi/GLi VW ゴルフワゴン GLi VW ホーラ	WVWZZZ1JZYP047252 ~ WVWZZZ1JZ2P390455 平成11年7月5日～平成14年6月7日	30,802	
			WVWZZZ1JZYW073241 ~ WVWZZZ1JZ2W693791 平成11年7月20日～平成14年6月24日	24,908	
	GF-1JASN	VW ホーラ 2.3 V5	WVWZZZ1JZ2W000339 ~ WVWZZZ1JZ2W686641 平成13年6月6日～平成14年6月24日	1,006	
	GF-1JAUEF	VW ホーラ V6 4モーション	WVWZZZ1JZ1D014730 ~ WVWZZZ1JZ1D654366 平成12年8月21日～平成13年8月7日	416	
	GF-1JAUM	VW ゴルフ 1.8T GTI/GTX	WVWZZZ1JZ1P337258 ~ WVWZZZ1JZ2P390453 平成13年3月19日～平成14年6月7日	4,309	
	GF-1JAVU	VW ゴルフ 1.6 VW ゴルフワゴン 1.6	WVWZZZ1JZ2P001120 ~ WVWZZZ1JZ2P390462 平成13年6月18日～平成14年6月24日	3,104	
			WVWZZZ1JZ2W000308 ~ WVWZZZ1JZ2W693802 平成13年6月18日～平成14年6月24日	2958	
	GF-1JBDEF	VW ゴルフ V6 4モーション VW ホーラ V6 4モーション	WVWZZZ1JZ2D013330 ~ WVWZZZ1JZ2D355081 平成13年9月3日～平成14年6月3日	267	
	GH-1JASN	VW ホーラ 2.3 V5	WVWZZZ1JZ3W000246 ~ WVWZZZ1JZ5W077339 平成14年3月18日～平成17年6月30日	1,043	
	GH-1JAUM	VW ゴルフ 1.8T GTI/GTX VW ゴルフワゴン GT	WVWZZZ1JZ3P000117 ~ WVWZZZ1JZ3P394875 平成14年3月18日～平成15年6月2日	1,414	
			WVWZZZ1JZ3U349632 ~ WVWZZZ1JZ4U008299 平成15年5月12日～平成16年1月22日	1,493	
			WVWZZZ1JZ3W579586 ~ WVWZZZ1JZ6W019844 平成15年6月2日～平成18年1月27日	1,884	
GH-1JAZJ	VW ゴルフ CLi/GLi VW ゴルフワゴン VW ホーラ	WVWZZZ1JZ3P000122 ~ WVWZZZ1JZ3P394005 平成14年3月18日～平成15年5月16日	5,728		
		WVWZZZ1JZ3U349635 ~ WVWZZZ1JZ4U007860 平成15年5月12日～平成16年7月29日	5,395		
		WVWZZZ1JZ3W000565 ~ WVWZZZ1JZ6W023709 平成14年6月7日～平成18年3月27日	13,575		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-1JBDEF	VW ボーラ 2.8 V6	WVWZZZ1JZ3D000045 ~ WVWZZZ1JZ3D508047 平成14年3月19日～平成15年9月16日	325	
	GH-1JBFHF	VW コルファR32	WVWZZZ1JZ3D007978 ~ WVWZZZ1JZ4D077211 平成14年9月2日～平成16年3月2日	940	
	GH-1JBFQ	VW コルファ 1.6	WVWZZZ1JZ3P000107 ~ WVWZZZ1JZ3P394007 平成14年3月18日～平成15年5月16日	3,771	
			WVWZZZ1JZ3U349633 ~ WVWZZZ1JZ4U008365 平成15年5月12日～平成16年2月19日	4,367	
			WVWZZZ1JZ3W000569 ~ WVWZZZ1JZ6W030943 平成14年6月7日～平成18年5月25日	7,965	
	GH-3BAMX	VW パサート 2.8 V6 VW パサートワゴン 2.8 V6	WVWZZZ3BZ3E000192 ~ WVWZZZ3BZ4E315972 平成14年6月7日～平成16年5月25日	142	
			WVWZZZ3BZ3P000060 ~ WVWZZZ3BZ4P329191 平成14年6月24日～平成16年6月15日	86	
	GH-3BAMXF	VW パサート 2.8 V6 4モーション VW パサートワゴン 2.8 V6 4モーション	WVWZZZ3BZ3E000214 ~ WVWZZZ3BZ5E168324 平成14年6月7日～平成17年8月1日	3,726	
			WVWZZZ3BZ3P000013 ~ WVWZZZ3BZ5P053625 平成14年3月19日～平成16年12月28日	1,598	
	GH-3BAZM	VW パサート 2.0 VW パサートワゴン 2.0	WVWZZZ3BZ3E000134 ~ WVWZZZ3BZ5E168094 平成14年3月19日～平成17年6月27日	3,023	
			WVWZZZ3BZ3P000045 ~ WVWZZZ3BZ5P053663 平成14年6月3日～平成17年1月31日	260	
	GH-3BAZX	VW パサート 2.3 V5 VW パサートワゴン 2.3 V5	WVWZZZ3BZ3E000136 ~ WVWZZZ3BZ5E174942 平成14年3月19日～平成17年8月1日	2,092	
			WVWZZZ3BZ3P000046 ~ WVWZZZ3BZ5P053655 平成14年7月16日～平成16年12月20日	869	
	GH-3BBDNF	VW パサート 4.0 W8 VW パサートワゴン 4.0 W8	WVWZZZ3BZ3E000216 ~ WVWZZZ3BZ5E066852 平成14年6月3日～平成16年12月1日	699	
			WVWZZZ3BZ3P000053 ~ WVWZZZ3BZ5P039467 平成14年6月24日～平成16年12月1日	688	
GF-9CAQY	VW ニュービートル 2.0	WVWZZZ9CZYM600054 ~ WVWZZZ9CZ2M643823 平成11年6月14日～平成14年7月29日	38,024		
GF-9CAVC	VW ニュービートル 1.8T	WVWZZZ9CZYM634124 ~ WVWZZZ9CZYM634906 平成12年2月17日～平成12年3月21日	20		
GF-9CAWU		WVWZZZ9CZ1M630305 ~ WVWZZZ9CZ2M643798 平成13年1月26日～平成14年7月29日	2,552		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-9CAWU	VW ニュービートル 1.8T	WVWZZZ9CZ3M600026 ~ WVWZZZ9CZ5M516184 平成14年3月19日～平成17年7月25日	2,391	
	GH-9CAZJ	VW ニュービートル 2.0	WVWZZZ9CZ3M600132 ~ WVWZZZ9CZ7M555937 平成14年7月29日～平成18年12月19日	20,270	
	GH-9CBFS	VW ニュービートル1.6	WVWZZZ9CZ5M500478 ~ WVWZZZ9CZ7M555941 平成16年8月23日～平成18年12月19日	5,385	
	GH-1YAZJ	VW ニュービートル カブリオレ2.0	WVWZZZ1YZ3M301085 ~ WVWZZZ1YZ7M406509 平成14年12月17日～平成18年12月19日	3,887	
計28型式	計29車種	輸入期間の範囲 平成10年4月28日～平成18年12月19日	243,944		

# VOLKSWAGEN Group Japan KK

## 改善箇所説明図



### 不具合発生箇所

制動灯スイッチ内部の接点が不適切なため、制動装置作動時に接点が焼き付き、焼損または熱変形する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、制動灯が点灯したままの状態、または、制動灯が点灯しなくなる状態となり、シフトレバーが操作できないおそれがある。

### 改善内容

全車両、制動灯スイッチを対策品と交換する。

識別 : キャンペーンステッカーに「94D1、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

