




## 改善箇所説明図



注:  は点検、交換する部品を示す


## 不具合発生箇所

エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、高温多湿かつエアコン作動時に、低速走行からアクセルペダルを放し減速すると、エンジンが停止することがある。なお、いずれの場合もエンジンの再始動は直ちに可能である。

## 改善内容

全車両、エンジン制御プログラムの番号を点検し、対象となるものはプログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「S0033、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



## サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	ABA-1KCAx	VWゴルフ 1.4/90kw	普通・乗用	箱型	CAX (1,389)