

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成21年10月7日

リコール届出番号	外-1614	リコール開始日	平成21年10月8日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	車体 (リヤフェンダーフラップ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤフェンダーフラップの形状が不適切なため、車両の組み付け公差によりタイヤが当該フェンダーフラップより外側に突出し、道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左右リヤフェンダーフラップを対策品と交換する。			
不 具 合 件 数	8件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	市場からの報告による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1614ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パサートCC 3.6 V6 4駆-ション	WVWZZZ3CZ9E508730～WVWZZZ3CZ9E509056 平成20年8月20日～平成20年8月20日	3	
	ABA-3CBWSC	VW パサートCC 3.6 V6 4駆-ション	WVWZZZ3CZ9E500431～WVWZZZ3CZ9E557675 平成20年8月20日～平成21年4月16日	307	
	ABA-3CCAWC	VW パサートCC 2.0T	WVWZZZ3CZ9E509585～WVWZZZ3CZ9E557728 平成20年8月20日～平成21年5月11日	202	
	(計3型式)	(計2車種)	輸入期間の範囲 平成20年8月20日～平成21年5月11日	512	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図




注： は交換する部品を示す。

リヤフェンダーフラップの形状が不適切なため、車両の組み付け公差によりタイヤが当該フェンダーフラップより外側に突出し、道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。

改善内容

全車両、左右リヤフェンダーフラップを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「66D8、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクス ワーゲン	不明	VW パサート CC 3.6 V6 4 モーション	普通・乗用	箱型	BWS (3, 598)
	ABA-3CBWSC	VW パサート CC 3.6 V6 4 モーション			BWS (3, 598)
	ABA-3CCAWC	VW パサート CC 2.0T			CAW (1, 984)