

改善箇所説明図



ナビゲーションユニット



不具合発生箇所

注: は点検、修理する部品を示す

不具合発生箇所

純正アクセサリ部品として販売したGPSナビゲーションシステムにおいて、ディスプレイと本体をつなぐフレキシブルケーブルの形状が不適切なため、ディスプレイ開閉の繰り返しにより、当該ケーブルに亀裂が生じ、ディスプレイ開閉ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ナビゲーションユニットを取り外し、製造メーカーにてフレキシブルケーブルを対策品に交換後、取り付ける。

サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクス ワーゲン	GH-9CAZJ	VW ニュービートル2.0	普通・乗用	箱型	AZJ (1,984cc)
	GH-9CBFS	VW ニュービートル1.6	普通・乗用	箱型	BFS (1,595cc)
	ABA-9CBFS	VW ニュービートル1.6	普通・乗用	箱型	BFS (1,595cc)
	ABA-9CAZJ	VW ニュービートル2.0	普通・乗用	箱型	AZJ (1,984cc)