

リコール届出書

平成30年1月25日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2585	リコール開始日	平成30年1月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプにおいて、バルブを取り付けるバルブホルダーの設計が不適切なため、走行振動等により接触不良が発生することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動灯および尾灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビネーションランプのバルブホルダーを対策品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2585のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-AUCHP	VWゴルフヴァリアント1.4/103kW	WVWZZZAUZEP507255～WVWZZZAUZFP615438 平成25年10月21日～平成27年6月4日	8,772	
	DBA-AUCJZ	VWゴルフヴァリアント1.2/77kW	WVWZZZAUZEP506921～WVWZZZAUZFP615398 平成25年10月21日～平成27年6月13日	6,909	
	ABA-AUCJXF	VWゴルフRヴァリアント2.0/206kW	WVWZZZAUZFP604531～WVWZZZAUZFP615422 平成27年4月17日～平成27年6月4日	58	
	DBA-1TCZD	ゴルフトウラン1.4/110 kW	WVGZZZ1TZGW507214～WVGZZZ1TZHWO98615 平成27年12月8日～平成29年6月3日	2,947	
合計				18,686	