

サービスキャンペーン通知書

平成23年 9月 14日


国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 グラシモス・ドリザス
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

| | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|
| 整理番号 | | サービスキャンペーン開始日 | 平成23年9月14日 |
| 不具合の内容 | エンジンにおいて、タイミングチェーンの設計が不適切であるため、チェーンの磨耗により異音が発生する場合がある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、タイミングチェーンを対策品に交換する。 | | |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | ダイレクトメールで通知する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | サービスキャンペーン対象 車の台数 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------------|---|----------------------|----|
| フォルクス ワーゲン | DBA-1KCBZ | VW ゴルフ 1.2/77kw | WWZZZ1KZAW164925～WWZZZ1KZAW317318 平成22年1月5日～平成22年4月5日 | 22 | |
| | DBA-6RCBZ | VW ポロ 1.2/77kw | WWZZZ6RZAU053190～WWZZZ6RZAU075120 平成22年6月18日～平成22年10月14日 | 3 | |
| | 計2型式 | 計2車種 | 輸入期間の範囲 平成22年1月5日～平成22年10月14日 | 25 | |

改善箇所説明図




不具合発生箇所

エンジンにおいて、タイミングチェーンの設計が不適切であるため、チェーンの磨耗により異音が発生する場合があります。

改善内容

全車両、タイミングチェーンを対策品に交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「15D8、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|-----------|-----------|-----------------|-------|----|----------------------|
| フォルクスワーゲン | DBA-1KCBZ | VW ゴルフ 1.2/77kw | 普通・乗用 | 箱型 | CBZ (1, 197) |
| | DBA-6RCBZ | VW ポロ 1.2/77kw | 小型・乗用 | 箱型 | CBZ (1, 197) |