

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月16日

リコール届出番号	外-1794	リコール開始日	平成23年11月17日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	乗員保護装置 (前後席一体型頭部エアバッグ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後席一体型頭部エアバッグ装置を装着した車両において、後部側面衝突センサの配線組み付けが不適切なため、当該エアバッグが作動する状況において作動が遅れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、側面衝突センサの配線を正規位置に組み付け直す。			
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	社内調査による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1794ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	GH-9NBKX	VW ホﾟ 1.8T GTI	WVWZZZ9NZ6Y057947～WVWZZZ9NZ7Y236263 平成17年9月20日～平成19年8月21日	2,095	
	GH-9NBKY	VW ホﾟ 1.4	WVWZZZ9NZ5U000054～WVWZZZ9NZ7U055574 平成16年8月20日～平成19年8月20日	25,576	
			WVWZZZ9NZ6Y127522～WVWZZZ9NZ6Y207520 平成17年12月14日～平成19年1月22日	1,893	
	GH-9NBTS	ホﾟ 1.6	WVWZZZ9NZ7D000067～WVWZZZ9NZ7D072131 平成18年6月24日～平成19年7月10日	2,298	
			WVWZZZ9NZ7U000039～WVWZZZ9NZ7U055635 平成18年6月12日～平成19年8月20日	3,485	
	ABA-9NBKX	VW ホﾟ 1.8T GTI	WVWZZZ9NZ8Y000744～WVWZZZ9NZ9Y172908 平成19年8月21日～平成21年3月30日	313	
	ABA-9NBKY	VW ホﾟ 1.4 / 55kw	WVWZZZ9NZ7U044848～WVWZZZ9NZ7U055617 平成19年8月10日～平成19年9月14日	128	

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
	ABA-9NBTS	ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ8D000023～WVWZZZ9NZ8D029608 平成19年7月10日～平成20年3月6日	427	
WVWZZZ9NZ7U044840～WVWZZZ9NZ9U020499 平成19年8月10日～平成21年8月3日			3,039		
WVWZZZ9NZ8Y134550～WVWZZZ9NZ9Y198170 平成20年3月18日～平成21年5月19日			946		
	ABA-9NBUD	VW ポロ 1.4 59kw	WVWZZZ9NZ8U000069～WVWZZZ9NZ9U036853 平成19年8月20日～平成21年8月3日	10,536	
	(計7型式)	(計5車種)	輸入期間の範囲 平成16年8月20日～平成21年8月3日	50,736	


【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図


前後席一体型頭部エアバッグ



基準不適合発生箇所



改善箇所
エアバッグ制御装置

注：  は、配線を組み付け直す部品を示す。


基準不適合発生箇所

前後席一体型頭部エアバッグ装置を装着した車両において、後部側面衝突センサの配線組み付けが不適切なため、当該エアバッグが作動する状況において作動が遅れるおそれがある。

改善の内容

全車両、側面衝突センサの配線を正規位置に組み付け直す。

識別：キャンペーンステッカーに「97W5、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	GH-9NBJX	VW ホﾟロ 1.8T GTI	小型・乗用	箱型	BJX(1,780)
	GH-9NBKY	VW ホﾟロ 1.4			BKY(1,389)
	GH-9NBTS	ホﾟロ 1.6			BTS(1,597)
	ABA-9NBJX	VW ホﾟロ 1.8T GTI			BJX(1,780)
	ABA-9NBKY	VW ホﾟロ 1.4 / 55kw			BKY(1,389)
	ABA-9NBTS	ホﾟロ 1.6			BTS(1,597)
	ABA-9NBUD	VW ホﾟロ 1.4 59kw			BUD(1,389)