

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成25年6月5日

改善対策届出番号	434	改善対策開始日	平成25年6月5日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www/volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	エアバッグコントロールユニット		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、側面からの衝撃を受けた際に、サイドエアバッグの展開が遅れる、又は展開しないおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策 対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AACHY	「up! 1.0/55kw」	WVWZZAAZDD085117～WVWZZAAZDD112881 平成25年3月15日～平成25年4月17日	2,296	
合計				(計 2,296 台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。