

リコール届出書

平成27年10月21日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
 又は名称 代表取締役 スヴェン・シュタイン
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2245	リコール開始日	平成27年10月21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、当該ポンプ内部の製造工程が不適切なため、内部部品のメッキコーティングが剥がれ、内部に異物として残留するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプ内のインペラに異物が噛み込み、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプの品番、製造日を確認し、該当するものは燃料ポンプを良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2245ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-AUCHH	「VW ゴルフ GTI / 162kW」	WVWZZZAUZEW208816～WVWZZZAUZEW389214 平成 26 年 1 月 17 日～平成 26 年 6 月 5 日	131	
	ABA-AUCJXF	「VW ゴルフ R 2.0/206kW」	WVWZZZAUZEW236849～WVWZZZAUZEW362870 平成 26 年 2 月 20 日～平成 26 年 5 月 27 日	314	
	DBA-AUCHP	「VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW」	WVWZZZAUZEP548150～WVWZZZAUZEP594862 平成 26 年 1 月 21 日～平成 26 年 6 月 17 日	247	
	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1.2/77kW/」	WVWZZZAUZEW208816～WVWZZZAUZEW389214 平成 26 年 1 月 17 日～平成 26 年 7 月 15 日	317	
	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEW208816～WVWZZZAUZEW389214 平成 26 年 1 月 21 日～平成 26 年 6 月 17 日	163	
	DBA-AUCPT	「VW ゴルフ 1.4/103kW」	WVWZZZAUZEW208606～WVWZZZAUZEW388935 平成 26 年 1 月 17 日～平成 26 年 6 月 5 日	308	
合計				1,480	