サービスキャンペーン通知書

令和8年10月13日

通知者の氏名　フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称　代表取締役　マーティンザーゲ
住　所　愛知県豊橋市明海町5番地の10

整 理 番 号		サービスキャンペーン開始日	令和８年10月13日
不具合の内容	左側リヤコンビネーションランプ取付部周辺のボディパネルにおいて、生産工程上の管理が不十分なため、当該パネルに微小な亀裂が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、雨水等が荷室内に浸入するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディパネルの亀裂状態を点検し、必要に応じて補修作業を行う。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ	3AA-CT15	ﾃｨｸﾞｱﾝ 1.5 TSI	WVGZZZCT3TW045647～WVGZZZCT4TW045673 令和８年５月４日	2	
			（輸入期間の全体の範囲） 令和８年５月４日	（計 2）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

注：□は、点検し補修をする部品を示す。

左側リヤコンビネーションランプ取付部周辺のボディパネルにおいて、生産工程上の管理が不十分なため、当該パネルに微小な亀裂が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、雨水等が荷室内に浸入するおそれがある。

改善の内容

全車両、ボディパネルの亀裂状態を点検し、必要に応じて補修作業を行う。

識別：キャンペーンステッカーに「53T1、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。