

リコール届出書

平成28年4月6日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 ティル・シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2317	リコール開始日	平成28年4月6日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席グローブボックス奥に配置しているヒューズボックスにおいて、ヒューズボックスへの電源コネクタの差し込み状態が不十分なものがある。そのため、接触不良が発生し、最悪の場合、走行中に電源供給が停止し、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスに接続する電源コネクタの差し込み状態を確認し、差し込みが不十分な場合は、適正に接続する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2317ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-3CCZE	「VW パサート セダン 1.4/110kW」 「VW パサート ウェリアント 1.4/110kW」	WVWZZZ3CZFE458735～WVWZZZ3CZFE526608 平成27年3月28日～平成27年10月15日	2,015	
合計				2,015	