

リコール届出書

平成28年4月20日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 ティル・シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2331 | リコール開始日 | 平成28年4月21日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動装置のブレーキペダルにおいて、ペダルアッセンブリ組み立て時にブレーキペダルシャフト抜け止めのサークリップが装着されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキペダルシャフトがブレーキペダルブラケットから抜け、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキペダルシャフトのサークリップの有無を確認し、欠品している場合は新品のサークリップを組み付ける。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2331ステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象 車両の台数 | 備考 |
|-----------|------------|---|---|-----------------|----|
| フォルクスワーゲン | DAA-7PCGEA | VW トゥアレグ [®] V6 3.0 ハイブリッド [®] | WVGZZZ7PZBD018954～WVGZZZ7PZED052653 平成 23 年 1 月 5 日～平成 26 年 8 月 14 日 | 592 | |
| | DBA-7PCGRA | VW トゥアレグ [®] V6 3.6 | WVGZZZ7PZBD020194～WVGZZZ7PZGD019190 平成 23 年 1 月 6 日～平成 28 年 1 月 21 日 | 147 | |
| | DBA-7PCGRS | | WVGZZZ7PZBD020067～WVGZZZ7PZGD020266 平成 22 年 11 月 27 日～平成 28 年 1 月 21 日 | 1,391 | |
| 合計 | | | | 2,130 | |