

リコール届出書

平成28年9月7日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2372	リコール開始日	平成28年9月7日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、シリンダーヘッドの燃料配管取付部の穴開け加工が不適切なため、穴の径が大きいものがある。そのため、ねじ山が正確に加工できず、燃料配管取付ボルトの締付力が低くなり走行振動等によって緩み、そのままの状態で使用を続けると、燃料配管ががたついて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリンダーヘッドを良品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連発行の機関誌には掲載しない。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2372のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-16CPL	VW サト・ビートル 2.0T	WVWZZZ16ZGM614311～WVWZZZ16ZGM614598 平成27年12月15日	2	
合計				2	