

# リコール届出書

平成30年2月28日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア  
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2598	リコール開始日	平成30年2月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体後部に取り付けられたエアスポイラーの製造が不適切なため、当該エアスポイラー表面と土台の接着力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の風圧によりエアスポイラー表面が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスポイラーを良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>自動車使用者：電話および電子メール等で通知する。</li><li>自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能のため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li><li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2598のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-3HDJHF	アルテオン2.0/206kW	WVWZZZ3HZJE504976～WVWZZZ3HZJE505163 平成29年10月20日	2	
合計				2台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。