

リコール届出書

平成30年2月28日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
 又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2599	リコール開始日	平成30年2月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、ABS/ESC コントロールユニットの耐久性の評価が不十分なため、エンジン熱等により、基盤に組み付けられた IC チップ（パワーコントロールユニット）に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、IC チップへの電源供給が断たれ、警告灯が点灯するとともに、ABS および、ESC（横滑り防止装置）が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABS/ESCコントロールユニットを対策品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2599のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	不明	VWシロココ1.4	WVWZZZ13Z9V014230～WVWZZZ13Z9V023874 平成20年12月16日～平成21年3月17日	4	
		VWシロココ2.0	WVWZZZ13Z9V006306～WVWZZZ13Z9V022979 平成20年11月5日～平成21年3月17日	5	
	ABA-13CAV	VWシロココ1.4/118kw	WVWZZZ13Z9V022373～WVWZZZ13Z9V033925 平成21年3月3日～平成21年6月5日	509	
	ABA-13CAW	VWシロココ2.0/147kw	WVWZZZ13Z9V022853～WVWZZZ13Z9V039476 平成21年3月3日～平成21年7月13日	451	
	ABA-1FBUB	VWフォス3.2/184kw	WVWZZZ1FZ9V001035～WVWZZZ1FZ9V019398 平成20年12月15日～平成21年3月30日	26	
	ABA-1FBWA	VWフォス2.0/147kw	WVWZZZ1FZ9V001110～WVWZZZ1FZ9V015938 平成20年7月9日～平成20年12月15日	118	
	ABA-1FCAW	VWフォス2.0/147kw	WVWZZZ1FZ9V018409～WVWZZZ1FZ9V025625 平成21年1月15日～平成21年5月19日	34	
	ABA-1KAXX	VWゴルフ2.0/147kw	WVWZZZ1KZ9U000222～WVWZZZ1KZ9U012661 平成20年8月18日～平成21年1月7日	1,060	
		VWシエッタ2.0/147kw	WVWZZZ1KZ9U000366～WVWZZZ1KZ9U018212 平成20年9月22日～平成21年5月8日	455	
VWゴルフヴァリアント2.0/147kw		WVWZZZ1KZ9M252773～WVWZZZ1KZ9M308791 平成20年7月25日～平成21年3月23日	690		

フォルクス ワーゲン	ABA-1KBLG	VWゴルフ1.4/125kw	WVWZZZ1KZ9U000021～WVWZZZ1KZ9U014960 平成20年8月18日～平成21年3月16日	1,781	
	ABA-1KBMV	VWゴルフ1.4/103kw	WVWZZZ1KZ9U000173～WVWZZZ1KZ9U015593 平成20年8月18日～平成20年12月02日	25	
	ABA-1KBUBF	VWゴルフ3.2/184kw	WVWZZZ1KZ9W000333～WVWZZZ1KZ9W051690 平成20年6月30日～平成20年12月4日	85	
	ABA-1KBYD	VWゴルフ2.0/169kw	WVWZZZ1KZ9W000248～WVWZZZ1KZ9W151494 平成20年8月1日～平成21年5月19日	908	
	ABA-1KCAV	VWシエッタ1.4/118kw	WVWZZZ1KZ9U000127～WVWZZZ1KZ9U020841 平成20年8月25日～平成21年8月3日	597	
		VWゴルフワーリアント1.4/118kw	WVWZZZ1KZ9M257399～WVWZZZ1KZAM628012 平成20年8月18日～平成21年11月20日	2,952	
		VWゴルフ1.4/118kw	WVWZZZ1KZ9P444428～WVWZZZ1KZ9W579576 平成21年1月27日～平成21年7月13日	2,024	
	ABA-1KCAW	VWゴルフワーリアント2.0/147kw	WVWZZZ1KZ9M306487～WVWZZZ1KZ9M365475 平成21年1月15日～平成21年7月23日	160	
	ABA-1KCAX	VWゴルフ1.4/90kw	WVWZZZ1KZ9U000134～WVWZZZ1KZ9W584878 平成20年8月18日～平成21年7月13日	5,575	
		VWゴルフワーリアント1.4/90kw	WVWZZZ1KZ9M258474～WVWZZZ1KZAM621867 平成20年8月18日～平成21年12月14日	1,973	
ABA-1KCCZ	VWゴルフワーリアント2.0/147kw	WVWZZZ1KZAM616587～WVWZZZ1KZAM621421 平成21年10月20日～平成21年11月20日	15		
合計				19,447	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。