

# リコール届出書

平成30年6月20日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

又は名称 代表取締役社長 ティール シェア

住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2673	リコール開始日	平成30年6月20日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火装置用ヒューズの端子部のコーティング材質が不適切なため、車体の振動によって生じた端子部分の傷に熱の影響が加わることによって、非電導物質（酸化亜鉛）が生成され、接触不良が発生し、前照灯、前部霧灯、車幅灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、制動灯、補助制動灯、後退灯及び方向指示器の一部、または複数が不灯になる、更に接触不良が進行すると接触部の熱影響によりヒューズホルダーが溶損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、灯火装置用ヒューズを対策品と交換する。また、ヒューズホルダーを点検し、溶損している場合は、新品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2673のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	不明	シロッコ1.4	WVWZZZ13Z9V014230～WVWZZZ13Z9V023874 平成20年12月16日～平成21年3月17日	4	
		シロッコ2.0	WVWZZZ13Z9V006306～WVWZZZ13Z9V022979 平成20年11月5日～平成21年3月17日	5	
		ゴルフ1.4	WVWZZZ1KZAW005256～WVWZZZ1KZAW009074 平成21年7月13日	2	
		ゴルフ2.0	WVWZZZ1KZAW000274～WVWZZZ1KZAW000316 平成21年7月6日	4	
	ABA-13CAV	VW シロッコ 1.4	WVWZZZ13Z9V022373～WVWZZZ13ZAV450621 平成21年3月3日～平成22年7月13日	785	
	ABA-13CAW	VW シロッコ 2.0T	WVWZZZ13Z9V022853～WVWZZZ13ZAV422945 平成21年3月3日～平成21年12月17日	618	
	ABA-13CCZ	VW シロッコ 2.0T	WVWZZZ13ZAV424350～WVWZZZ13ZBV041549 平成21年12月17日～平成23年7月30日	249	
	ABA-13CDL	VW シロッコ R20	WVWZZZ13ZAV423299～WVWZZZ13ZCV037917 平成21年12月25日～平成24年7月5日	421	
	ABA-1FBUB	VW EOS 3.2 V6	WVWZZZ1FZ9V001035～WVWZZZ1FZ9V019398 平成20年12月15日～平成21年3月30日	31	
	ABA-1FBWA	VW EOS 2.0T	WVWZZZ1FZ9V001038～WVWZZZ1FZ9V015938 平成20年7月9日～平成20年12月15日	131	

フォルクスワーゲン	ABA-1FCAW	VW EOS 2.0T	WVWZZZ1FZ9V008897～WVWZZZ1FZ9V025625 平成21年1月15日～平成21年5月19日	37	
	ABA-1KAXX	VW ゴルフ 2.0 GTI/GTX	WVWZZZ1KZ9U000222～WVWZZZ1KZ9U012661 平成20年8月18日～平成21年1月7日	1,261	
		VW ジェッタ 2.0T	WVWZZZ1KZ9U000366～WVWZZZ1KZ9U018212 平成20年9月22日～平成21年5月8日	496	
		VW ゴルフ ウェリアント 2.0T	WVWZZZ1KZ9M252773～WVWZZZ1KZ9M308791 平成20年7月25日～平成21年3月23日	750	
	ABA-1KBLG	VW ゴルフ 1.4/125kw	WVWZZZ1KZ9U000021～WVWZZZ1KZ9U014960 平成20年8月18日～平成21年3月16日	1,834	
	ABA-1KBMV	VW ゴルフ 1.4/103kw	WVWZZZ1KZ9U000173～WVWZZZ1KZ9U015593 平成20年8月18日～平成20年12月2日	26	
	ABA-1KBUBF	VW ゴルフ R32	WVWZZZ1KZ9W000123～WVWZZZ1KZ9W051690 平成20年6月30日～平成20年12月4日	107	
	ABA-1KBYD	VW ゴルフ ビレリー 2.0T	WVWZZZ1KZ9W000248～WVWZZZ1KZ9W151494 平成20年8月1日～平成21年5月19日	997	
	ABA-1KCAV	VW ジェッタ 1.4/118kw	WVWZZZ1KZ9U000127～WVWZZZ1KZAM156290 平成20年8月25日～平成22年8月23日	1,311	
		VW ゴルフ 1.4/118kw	WVWZZZ1KZ9P444428～WVWZZZ1KZAW416650 平成21年1月27日～平成22年7月21日	4,204	
		VW ゴルフ ウェリアント 1.4/118kw	WVWZZZ1KZ9M257399～WVWZZZ1KZAM706898 平成20年8月18日～平成22年8月23日	5,169	
	ABA-1KCAW	VW ゴルフ ウェリアント 2.0T	WVWZZZ1KZ9M306487～WVWZZZ1KZ9M365475 平成21年1月15日～平成21年7月23日	162	
	ABA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kw	WVWZZZ1KZ9P441810～WVWZZZ1KZAW231533 平成20年8月18日～平成22年7月5日	9,348	
		VW ゴルフ ウェリアント 1.4/90kw	WVWZZZ1KZ9M258474～WVWZZZ1KZAM641670 平成20年8月18日～平成22年1月21日	2,927	
	ABA-1KCCZ	VW ゴルフ GTI 2.0T	WVWZZZ1KZAW000390～WVWZZZ1KZCW354283 平成21年7月13日～平成24年7月18日	7,273	
		VW ゴルフ ウェリアント 2.0T	WVWZZZ1KZAM616073～WVWZZZ1KZCM610750 平成21年10月20日～平成23年9月20日	639	
	ABA-1KCDL	VW ゴルフ GTI Edition35	WVWZZZ1KZCW036181～WVWZZZ1KZCW080336 平成23年8月10日～平成23年10月7日	353	
	ABA-1KCDLF	VW ゴルフ R20	WVWZZZ1KZAW200790～WVWZZZ1KZCW354683 平成21年12月25日～平成24年7月5日	1,492	
	ABA-1TBLL	VW ゴルフ トゥーラン 1.4/125kw	WVGZZZ1TZ9W003985～WVGZZZ1TZ9W120940 平成20年7月9日～平成21年7月6日	1,766	
	ABA-1TBMY	VW ゴルフ トゥーラン 1.4/103kw	WVGZZZ1TZ9W001180～WVGZZZ1TZ9W120297 平成20年6月30日～平成21年7月6日	1,893	
	ABA-1TCAV	VW ゴルフ トゥーラン 1.4/103kw	WVGZZZ1TZAW000029～WVGZZZ1TZAW119561 平成21年6月5日～平成22年8月18日	2,460	
	DBA-13CAV	VW シロッコ 1.4/118kw	WVWZZZ13ZBV000033～WVWZZZ13ZCV040280 平成22年9月14日～平成24年8月28日	701	
	DBA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kw	WVWZZZ1KZBW000217～WVWZZZ1KZCW350866 平成22年7月5日～平成24年8月28日	3,264	
		VW ゴルフ ウェリアント 1.4/118kw	WVWZZZ1KZBM614313～WVWZZZ1KZCM714645 平成22年9月13日～平成24年9月14日	4,812	
	DBA-1KCAVK	VW ゴルフ カプリオレ 1.4/118kw	WVWZZZ1KZCK003245～WVWZZZ1KZCK037745 平成23年7月30日～平成24年8月28日	1,045	

フォルクスワーゲン	DBA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kw	WVWZZZ1KZAW140124～WVWZZZ1KZCW352964 平成21年12月7日～平成24年8月28日	19,210	
		VW ゴルフ ヴァリアント 1.4/90kw	WVWZZZ1KZAM641707～WVWZZZ1KZCM659135 平成22年1月21日～平成24年3月21日	6,484	
	DBA-1KCBZ	VW ゴルフ 1.2/77kw	WVWZZZ1KZAW164925～WVWZZZ1KZCW354875 平成22年1月5日～平成24年7月27日	11,293	
		VW ゴルフ ヴァリアント 1.2/77kw	WVWZZZ1KZCM660879～WVWZZZ1KZCM714793 平成24年3月21日～平成24年9月14日	1,365	
	DBA-1TCAV	VW ゴルフ トゥーラン 1.4/103kw	WVGZZZ1TZBW003143～WVGZZZ1TZCW122029 平成22年9月14日～平成24年7月18日	6,517	
			合計	101,446 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は平成26年1月16日付け届出番号「外-1997」で届出したものであるが、対象範囲外でも不具合が発生したため、対象範囲を拡大し届出するものである。