

リコール届出書

平成30年6月27日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外2678	リコール開始日	平成30年6月27日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤブレーキキャリパーのピストンにおいて、メッキ加工が不適切であるため、ピストンの鉄部分とブレーキフルードの酸化反応が起きることがある。そのため、酸化反応の際に発生した気泡がブレーキラインに滞留し、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤブレーキキャリパー（左右）を良品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2678のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-16CZD	ザ・ビートル1.4/110kW	WVWZZZ16ZJM719833～WVWZZZ16ZJM720132 平成30年4月21日～平成30年5月14日	2	
	DBA-16CBZ	ザ・ビートル1.2/77kW	WVWZZZ16ZJM719635～WVWZZZ16ZJM721087 平成30年4月21日～平成30年5月14日	157	
合計				159	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。