

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42353  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月31日

リコール届出番号	外-1292	リコール開始日	平成 18年4月1日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内のモータにおいて、カーボンブラシの材質が不適切なため、カーボンブラシが早期に摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると摩耗が進行し、最悪の場合、燃料ポンプが作動しなくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、該当するポンプが装着されていた場合、良品と交換する。		
不 具 合 件 数	16件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車：後面ガラス左下隅に外-1292のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-3BAMXF	パサートワゴン 2.8 V6 4モーシヨン	WWWZZZ3BZ3E150065 => WWWWZZZ3BZ3E426969 平成14年10月31日 => 平成15年7月4日	692	MY03
		パサート 2.8 V6 4モーシヨン	WWWZZZ3BZ3P180158 => WWWWZZZ3BZ3P430856 平成14年9月24日 => 平成15年5月16日	399	
	1型式	2車種	輸入期間の範囲 平成14年9月24日 => 平成15年7月4日	1,091	

## 改善箇所説明図




### 不具合発生箇所

燃料ポンプ内のモータにおいて、カーボンブラシの材質が不適切なため、カーボンブラシが早期に摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると摩耗が進行し、最悪の場合、燃料ポンプが作動しなくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがある。

### 改善内容

全車両、燃料ポンプを点検し、該当するポンプが装着されていた場合、良品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「20M1、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。



## リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
フォルクス ワーゲン	GH-3BAMXF	パサートワゴン 2.8 V6 4モーション  パサート 2.8 V6 4モーション	普通・乗用	箱型	AMX (2,771cc)	MY03