

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年2月25日

リコール届出番号	外-1560	リコール開始日	平成21年2月26日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (通話無料) 0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	原動機(点火コイル)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排出ガスの基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。			
不 具 合 件 数	2件	事故の有無	0件	
発 見 の 動 機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1560ステッカーを貼付する。</li> </ul>			


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-1FBUB	VW EOS 3.2 V6	WVWZZZ1FZ7V000762～WVWZZZ1FZ7V023334 平成18年9月26日～平成18年12月26日	234	
	GH-1FBWA	VW EOS 2.0T	WVWZZZ1FZ7V000760～WVWZZZ1FZ7V035933 平成18年8月7日～平成19年4月18日	838	
	GH-1KAXX	VW ジェッタ 2.0T	WVWZZZ1KZ7M000111～WVWZZZ1KZ7M133057 平成18年7月20日～平成19年4月10日	859	
			WVWZZZ1KZ7U000237～WVWZZZ1KZ7U031615 平成18年8月25日～平成19年5月21日	3,248	
		VW ゴルフ 2.0 GTI/GTX	WVWZZZ1KZ7W039697～WVWZZZ1KZ7W173739 平成18年8月30日～平成19年3月19日	17	
	GH-1KBUBF	VW ゴルフ R32	WVWZZZ1KZ7W002699～WVWZZZ1KZ7W111426 平成18年6月15日～平成18年12月26日	960	
	GH-3CAXX	VW パサートハリアント 2.0T	WVWZZZ3CZ7E008121～WVWZZZ3CZ7E160061 平成18年6月15日～平成19年3月19日	1,015	
VW パサートセダン 2.0T		WVWZZZ3CZ7P000226～WVWZZZ3CZ7P123659 平成18年7月13日～平成19年2月28日	473		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-3CAXZF	VW パサートハイブリッド 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ7E008103～WVWZZZ3CZ7E111433 平成18年7月7日～平成19年7月10日	1,183	
		VW パサートセダン 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ7P001810～WVWZZZ3CZ7P088842 平成18年7月13日～平成18年12月26日	368	
	GH-7LAXQA	VW トゥアレグ 4.2 V8 エアサス	WVGZZZ7LZ7D002287～WVGZZZ7LZ7D006202 平成18年7月28日～平成18年8月30日	19	
	GH-7LBMVA	VW トゥアレグ 3.2 V6 エアサス	WVGZZZ7LZ7D002548～WVGZZZ7LZ7D026402 平成18年7月28日～平成18年12月15日	110	
	GH-7LBMVS	VW トゥアレグ 3.2 V6	WVGZZZ7LZ7D002285～WVGZZZ7LZ7D026720 平成18年7月28日～平成18年12月15日	491	
	(計9型式)	(計13車種)	輸入期間の範囲 平成18年6月15日～平成19年7月10日	9,815	

(備考) 本件は、平成21年1月28日付け届出番号「外-1549」にてリコール届出を行なったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



## 不具合発生個所

原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排気ガスの基準値を超えるおそれがある。

## 改善内容

全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。

識別 : キャンペーンステッカーに「28F1、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

