

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年9月2日



リコール届出番号	外-1603	リコール開始日	平成21年9月3日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	車体 (エアスポイラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアスポイラにおいて、取り付け部の強度が不足しているため、高速走行時の負圧により亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部が破損して、最悪の場合、脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスポイラの取り付け部を点検し、対象となるものは補強材を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1603ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-7LBARA	VW トゥアレグ 4.2 V8 エアス	WVGZZZ7L08D004194~WVGZZZ7LZ9D031886 平成19年2月26日~平成21年3月3日	361	
	ABA-7LBHKA	VW トゥアレグ 3.6 V6 エアス	WVGZZZ7L18D004253~WVGZZZ7LZ9D032382 平成19年3月12日~平成21年3月17日	465	
	ABA-7LBHKS	VW トゥアレグ 3.6 V6	WVGZZZ7L08D004244~WVGZZZ7LZ9D032510 平成19年3月19日~平成21年3月17日	1,944	
	(計3型式)	(計3車種)	輸入期間の範囲 平成19年2月26日~平成21年3月17日	2,770	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



〈 改善前 〉	〈 改善後 〉
	 <p>補強材を追加する</p>


基準不適合発生箇所

エアスポイラにおいて、取り付け部の強度が不足しているため、高速走行時の負圧により亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部が破損して、最悪の場合、脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、エアスポイラの取り付け部を点検し、対象となるものは補強材を追加する。

識別：キャンペーンステッカーに「66D6、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



リコール対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクス ワーゲン	ABA-7LBARA	VW トゥアレグ 4.2 V8 エアサス	普通・乗用	ステーションワゴン	BAR(4, 163)
	ABA-7LBHKA	VW トゥアレグ 3.6 V6 エアサス			BHK(3, 594)
	ABA-7LBHKS	VW トゥアレグ 3.6 V6			BHK(3, 594)