

# サービスキャンペーン通知書

平成25年 2月14日



国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 庄司 茂  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成25年2月14日
不具合の内容	ウインドーリフターモーターの製造不良により、モーター付属の歯車が摩耗し、窓ガラスを閉めようとする際に、意図せずロールバック機能（挟み込み防止機構）が作動する場合があります。		
改善措置の内容	全車両、左右のウインドーリフターモーターを交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメールおよび電話にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の 台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-16CBZ	VW サ・ビートル1.2/77kw	WVWZZZ16ZCM600019～WVWZZZ16ZDM621540 平成23年11月25日～平成24年11月19日	3,221台	
			輸入期間の範囲 平成23年11月25日～平成24年11月19日	計3,221台	

## 改善箇所説明図



交換部品:ウインドーリフターモーター


## 不具合発生箇所

ウインドーリフターモーターの製造不良により、モーター付属の歯車が摩耗し、窓ガラスを閉めようとする際に、意図せずロールバック機能（挟み込み防止機構）が作動する場合があります。

## 改善内容

全車両、左右のウインドーリフターモーターを交換する。

識別:キャンペーンステッカーに「64C7、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



## サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	DBA-16CBZ	VW サ・ビートル 1.2/77kw	普通・乗用	箱型	CBZ (1,197)