

# サービスキャンペーン通知書

平成26年 7月23日


国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 庄司 茂  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成26年7月23日
不具合の内容	ウォーターポンプのベーンが不適切な角度で圧入されたものがあるため、冷却水の循環性能が低下することによって、サーキット走行などの過酷な使用条件下において、オーバーヒートに至る時間が早まるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプを良品と交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-1KCDLF	「VW ゴルフ R20」	WWZZZ1KZCW254375～WWZZZ1KZCW339388 平成24年4月3日～平成24年7月2日	10台	
	ABA-13CDL	「VW シロッコ R20」	WWZZZ13ZCV028648～WWZZZ13ZCV034998 平成24年4月9日～平成24年6月5日	27台	
(輸入期間の全体の範囲) 平成24年4月3日～平成24年7月2日				計 37台	

## 改善箇所説明図



ウォーターポンプ



□ = 交換する部品


## 不具合発生箇所

ウォーターポンプのベーンが不適切な角度で圧入されたものがあるため、冷却水の循環性能が低下することによって、サーキット走行などの過酷な使用条件下において、オーバーヒートに至る時間が早まるおそれがある。

## 改善内容

全車両、ウォーターポンプを良品と交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「19J5、日付、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部に貼り付ける。



## サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	ABA-1KCDLF	「VW ゴルフ R20」	普通・乗用	箱型	CDL (1,984)
	ABS-13CDL	「VW シロッコ R20」	普通・乗用	箱型	CDL (1,984)