

リコール届出書

平成28年4月6日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 ティル・シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2317	リコール開始日	平成28年4月6日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席グローブボックス奥に配置しているヒューズボックスにおいて、ヒューズボックスへの電源コネクターの差し込み状態が不十分なものがある。そのため、接触不良が発生し、最悪の場合、走行中に電源供給が停止し、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスに接続する電源コネクターの差し込み状態を確認し、差し込みが不十分な場合は、適正に接続する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2317ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-3CCZE	「VW パサート セダン 1.4/110kW」 「VW パサート ウェリアント 1.4/110kW」	WVWZZZ3CZFE458735～WVWZZZ3CZFE526608 平成27年3月28日～平成27年10月15日	2,015	
合計				2,015	