

リコール届出書

平成28年4月20日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 ティル・シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2331	リコール開始日	平成28年4月21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のブレーキペダルにおいて、ペダルアッセンブリ組み立て時にブレーキペダルシャフト抜け止めのサークリップが装着されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキペダルシャフトがブレーキペダルブラケットから抜け、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキペダルシャフトのサークリップの有無を確認し、欠品している場合は新品のサークリップを組み付ける。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2331ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DAA-7PCGEA	VW トゥアレグ [®] V6 3.0 ハイブリッド [®]	WVGZZZ7PZBD018954～WVGZZZ7PZED052653 平成 23 年 1 月 5 日～平成 26 年 8 月 14 日	592	
	DBA-7PCGRA	VW トゥアレグ [®] V6 3.6	WVGZZZ7PZBD020194～WVGZZZ7PZGD019190 平成 23 年 1 月 6 日～平成 28 年 1 月 21 日	147	
	DBA-7PCGRS		WVGZZZ7PZBD020067～WVGZZZ7PZGD020266 平成 22 年 11 月 27 日～平成 28 年 1 月 21 日	1,391	
合計				2,130	