

リコール届出書

平成30年10月24日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 ティル シェア
住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外2727	リコール開始日	平成30年10月24日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの始動装置において、エンジンとボディ間に装着されているアースケーブルの長さが不適切なため、走行中の車体振動などによりアースケーブルが破断するものがある。そのため、エンジンの始動装置のアース回路が遮断され、エンジンが始動できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、アースケーブルを対策品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2727のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-16CBZ	VW ザ・ビートル 1.2/77kW	WVWZZZ16ZCM610616～WVWZZZ16ZFM614412 平成 23 年 11 月 25 日～平成 26 年 10 月 29 日	19,837	
	DBA-16CBZK	VW ザ・ビートル カブリオレ 1.2	WVWZZZ16ZDM808742～WVWZZZ16ZFM803639 平成 25 年 2 月 12 日～平成 26 年 10 月 28 日	1,108	
合計				20,945 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。