

リコール届出書

平成31年2月28日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外2787	リコール開始日	平成31年2月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキ装置において、組み付け作業指示が不適切なため、ブレーキレバーとブレーキケーブルの接続部に緩み留め防止ナットが付いていない。そのため、走行振動等により当該接続部が緩み、駐車ブレーキの引き代が大きくなり、最悪の場合、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキの調整を行い、接続部に緩み防止用ナットを追加する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2787のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-AWCHZ	ポロ1.0/70kW	WVWZZZAWZJU009824～WVWZZZAWZKU025494 平成29年12月25日～平成30年12月8日	9,666	
合計				9,666	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。