

リコール届出書

平成31年2月28日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外2790	リコール開始日	平成31年2月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラマスライディンググループの室内照明において、電気回路のヒューズの設計が不適切なため、スライディンググループの水抜き用ドレン部が外的要因で詰まった場合、室内照明のモジュール回路に水が浸入し、電気回路が短絡することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が溶損して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、室内照明のモジュール回路に対策品のヒューズ付きアダプターケーブルを取り付ける。また、モジュール回路が損傷しているものは新品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2790のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-1TCZD	ゴルフトゥーラン1.4/110kW	WVGZZZ1TZGW503185～WVGZZZ1TZJW120537 平成27年10月18日～平成30年9月13日	491	
	LDA-1TDFG	ゴルフトゥーランTDI/110kW	WVGZZZ1TZJW102142～WVGZZZ1TZJW102919 平成30年7月5日～平成30年7月17日	6	
	ABA-5NCZE	ティグアン1.4/110kW	WVGZZZ5NZHW343014～WVGZZZ5NZJW972942 平成28年11月15日～平成30年9月13日	369	
	LDA-5NDFGF	ティグアンTDI/110kW	WVGZZZ5NZJW428088～WVGZZZ5NZJW948212 平成30年6月13日～平成30年7月5日	8	
合計				874	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。