

リコール届出書

平成31年4月17日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
 又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2821	リコール開始日	準備が整い次第
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付き燃料ポンプにおいて、使用環境の検討が不十分なため、外気温などの影響により燃料タンクが膨張した際に当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料の残量を正しく検出できなくなる、または燃料を供給できなくなり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージ付き燃料ポンプを対策品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2821のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-3CCZE	パ°サートセダン1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE458735～WVWZZZ3CZJE262740 平成27年3月24日～平成30年9月13日	3,967	
		パ°サートヴァリアント1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE459653～WVWZZZ3CZKE004174 平成27年3月23日～平成30年10月15日	8,595	
	ABA-3CCHH	パ°サートセダン2.0/162kW	WVWZZZ3CZHE000122～WVWZZZ3CZJE262782 平成28年7月20日～平成30年9月13日	369	
		パ°サートヴァリアント2.0/162kW	WVWZZZ3CZHE001394～WVWZZZ3CZKE001023 平成28年7月20日～平成30年10月15日	698	
合計				13,629 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。