

リコール届出書

令和元年5月29日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2850	リコール開始日	令和元年5月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席エアバッグのインフレーター(膨張装置)の製造過程において、ガス発生剤の湿度管理が不適切なため、ガス膨張剤に湿気を含んだ状態で封入されたものがある。そのため、大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤の劣化を助長し、エアバッグ展開時に想定以上の膨張力が発生しインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席用エアバッグインフレーターを良品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2850のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-1JBFQ	VWゴルフ1.6	WVWZZZ1JZ3P060687～WVWZZZ1JZ3P061015 平成14年8月12日～平成14年9月11日	4	
	GH-3BAZM	VWパサート2.0	WVWZZZ3BZ3E138481 平成14年10月15日	1	
合計				5台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。