

リコール届出書

令和元年12月12日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2940	リコール開始日	令和元年12月12日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電源用コンデンサのコーティング硬化工程が不適切なため、電源用コンデンサの耐久性が低いものがある。そのため、当該コンデンサが劣化するとコントロールユニットが誤作動し、最悪の場合、エアバッグ及びシートベルトテンショナが突然作動する、又は、衝突時に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを書換える。 当該プログラム書換え後に警告灯が点灯し、特定の故障コードが入力された場合は、当該コントロールユニットを無償交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2940のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-7NCTH	VW シャラン1.4 110kW	WWZZZ7NZFV045142～WWZZZ7NZFV051720 平成27年6月20日～平成27年7月22日	44	
	DBA-7NCZD		WWZZZ7NZGV205571～WWZZZ7NZGV228165 平成27年8月21日～平成28年2月9日	1,441	
	ABA-5NCCZ	VW ティグアン 2.0T	WVGZZ5NZFW110711～WVGZZ5NZGW031930 平成27年6月20日～平成27年11月14日	81	
	DBA-5NCTH	VW ティグアン 1.4	WVGZZ5NZFW108592～WVGZZ5NZGW064264 平成27年6月20日～平成28年2月9日	436	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WWZZZ3CZFE829576～WWZZZ3CZGE510367 平成27年7月6日～平成28年1月21日	9	
合計				2,011 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。