

リコール届出書

令和2年4月2日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
 又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
 住 所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2978	リコール開始日	準備が整い次第
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速DSG型自動変速機のマカトロニクスにおいて、アキュムレータ取付け部のハウジング加工精度が不適切なため、始動時や渋滞走行などの大きな油圧変動が繰り返されると、ハウジングに微細な亀裂が発生するものがある。そのため、油圧が低下するとともに警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。ただし、一部の車種において対策プログラムの準備に時間を要するため準備が整い次第対策をおこなう。また、油圧低下の故障コードが入力された場合は、マカトロニクスを部品交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2978のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-13CAV	VWシロcco 1.4/118kW	WVWZZZ13ZBV012264～WVWZZZ13ZDV008356 平成22年10月4日～平成25年3月15日	384	
	DBA-13CTH		WVWZZZ13ZDV003843～WVWZZZ13ZEV000049 平成24年9月20日～平成25年7月10日	96	
	ABA-6RCAV	VWポロ GTI 1.4/132kW	WVWZZZ6RZBY052505～WVWZZZ6RZDY059981 平成22年10月12日～平成24年11月17日	1,658	
	ABA-6RCTH		WVWZZZ6RZDY064661 平成24年11月2日	1	
	ABA-6RCGG	VWポロ 1.4/63kW	WVWZZZ6RZAU001518～WVWZZZ6RZAU019382 平成21年10月15日～平成22年1月8日	14	
	DBA-6RCBZ	VWポロ 1.2/77kW	WVWZZZ6RZAU053152～WVWZZZ6RZEU047757 平成22年6月11日～平成26年4月11日	14,827	
	DBA-6RCBZW	VWクロスポロ 1.2/77kW	WVWZZZ6RZBU003446～WVWZZZ6RZDU063091 平成22年8月31日～平成25年6月21日	1,384	
	DBA-6RCPT	VWポロ Blue GT	WVWZZZ6RZEY022124 平成25年8月16日	1	

フォルクスワーゲン	ABA-1KCAV	VWシエッタ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9U015686～WVWZZZ1KZ9U018153 平成20年11月17日～平成21年3月16日	2	
		VWゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9W489344 平成21年3月17日	1	
		VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9M259892～WVWZZZ1KZAM673747 平成20年8月18日～平成22年4月15日	10	
	DBA-1KCAV	VWゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZBW070340～WVWZZZ1KZDW073355 平成22年10月12日～平成24年11月17日	987	
		VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW	WVWZZZ1KZBM640414～WVWZZZ1KZDM626279 平成22年11月19日～平成25年10月20日	1,551	
	ABA-1KCAX	VWゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZ8U026116～WVWZZZ1KZAW230554 平成20年5月16日～平成22年1月20日	34	
		VWゴルフヴァリアント 1.4/90kW	WVWZZZ1KZ8M283668～WVWZZZ1KZAM616132 平成20年6月18日～平成21年10月20日	5	
	DBA-1KCAX	VWゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZAW255850～WVWZZZ1KZDW108055 平成22年2月3日～平成25年1月7日	5,997	
		VWゴルフヴァリアント 1.4/90kW	WVWZZZ1KZAM659627～WVWZZZ1KZCM659135 平成22年3月17日～平成24年3月21日	625	
	DBA-1KCBZ	VWゴルフ 1.2/77kW	WVWZZZ1KZAW310300～WVWZZZ1KZDW116154 平成22年3月22日～平成25年1月7日	6,191	
		VWゴルフヴァリアント 1.2/77kW	WVWZZZ1KZCM660940～WVWZZZ1KZDM663050 平成24年3月21日～平成25年6月18日	2,119	
	DBA-1KCTH	VWゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZDW034126～WVWZZZ1KZDW108057 平成24年10月29日～平成24年12月21日	34	
		VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW	WVWZZZ1KZDM624504～WVWZZZ1KZDM668209 平成24年10月20日～平成25年4月2日	198	
	DBA-AUCPT	VWゴルフ 1.4/103kW	WVWZZZAUZDW172663 平成25年7月18日	1	
	DBA-1KCAVK	VWゴルフカブリオレ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZCK003457～WVWZZZ1KZDK004976 平成23年7月30日～平成24年11月2日	914	
	DBA-1KCTHK		WVWZZZ1KZDK001220～WVWZZZ1KZDK006494 平成24年9月12日～平成24年12月6日	22	
	ABA-1TCAV	VWトゥーラン 1.4/103kW	WVGZZZ1TZAW072129 平成22年3月8日	1	
DBA-1TCAV	WVGZZZ1TZBW015692～WVGZZZ1TZDW029351 平成22年10月20日～平成24年11月2日		3,836		
DBA-1TCTH	WVGZZZ1TZDW014771～WVGZZZ1TZEWO35247 平成24年10月17日～平成25年12月3日		715		
DBA-1TCTHW	VWクロストゥーラン 1.4/103kW	WVGZZZ1TZDW033886～WVGZZZ1TZDW065771 平成24年10月29日～平成25年7月24日	185		
DBA-3CCAX	VWパサートセタン 1.4T	WVWZZZ3CZBP348185～WVWZZZ3CZDP020972 平成23年5月25日～平成25年1月7日	1,515		

フォルクス ワーゲン	DBA-3CCAX	VWハートウアリアント 1.4T	WVWZZZ3CZBE345758～WVWZZZ3CZDE106199 平成23年3月15日～平成25年2月22日	2,912	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WVWZZZ3CZCE715219～WVWZZZ3CZDE542001 平成24年5月18日～平成24年12月6日	324	
	DBA-16CBZ	VW サ・ヒートル 1.2/77kW	WVWZZZ16ZCM610960～WVWZZZ16ZDM658631 平成23年11月25日～平成25年4月2日	4,475	
	DBA-16CBZK	VW サ・ヒートルカブリオレ 1.2	WVWZZZ16ZDM809558～WVWZZZ16ZDM809647 平成25年2月12日	5	
			合計	51,024 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。