

リコール届出書

令和2年7月2日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-3054	リコール開始日	令和2年7月2日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤスポイラーにおいて、接着作業指示が不適切なため、当該リヤスポイラーとテールゲートの接着力が不足しているものがある。そのため、車両振動等により接着面が剥がれ、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤスポイラーの接着面の隙間を点検し、隙間が確認された場合は、リヤスポイラーを取外し、両面粘着テープと接着剤を用い再装着する。隙間のないものについては、2箇所 bolts 止め加工を追加する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能のため日整連発行の機関誌に掲載しない。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3054のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-5NCZE	ティグアン 1.4/110kW	WVGZZZ5NZHW342980～WVGZZZ5NZHW408775 平成28年11月25日～平成29年4月21日	49	
合計				49台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。