

# リコール届出書

令和2年7月2日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 テイル シェア  
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-3053	リコール開始日	令和2年7月2日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースにおいて、材料配分が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、燃料ホースが早期劣化し亀裂が生じて、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースの製造時期を確認し、該当する部品が装着されている場合は、良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li><li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3053のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	LDA-5NDFGF	ティグアンTDI/110kW	WVGZZZ5NZLW345441～WVGZZZ5NZLW883492 令和2年1月9日～令和2年5月14日	152	
	3DA-AUDFG	ゴルフTDI/110kW	WVWZZZAUZLP011670～WVWZZZAUZLW101453 令和元年11月21日～令和2年2月21日	50	
		ゴルフヴァリアントTDI/110kW	WVWZZZAUZLP517207～WVWZZZAUZLP540321 令和元年12月4日～令和2年2月21日	38	
	LDA-1TDFG	ゴルフトゥーランTDI/110kW	WVGZZZ1TZLW011608～WVGZZZ1TZLW030040 令和元年11月21日～令和2年2月21日	49	
	3DA-7NDLU	シャランTDI/130kW	WVWZZZ7NZLV005329～WVWZZZ7NZLV009896 令和元年12月9日～令和2年3月19日	113	
合計				402台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。