

リコール届出書

令和2年8月27日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 テイル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-3080	リコール開始日	令和2年8月27日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、燃料噴射ノズルの検査工程の判定値の設定が不適切なため、検査基準値を外れて製造されたものがある。そのため、エンジンを長期間停止すると、少量の漏れた燃料が燃焼室内に滞留し、エンジン始動直後からしばらくの間、排出ガスの濃度が悪化して、最悪の場合、排出ガス基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料噴射ノズルを対策品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3080のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-AADKR	VW up!GTI 1.0/85kW	WWZZZAAZJD198627~WWZZZAAZKD184446 平成30年7月5日~令和元年10月8日	10	
合計				10台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。