

リコール届出一覧表



リコール届出日：令和3年2月18日

リコール届出番号	外-3174	リコール開始日	令和3年2月18日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ゲージ付きサクシジョンジェットポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付きサクシジョンジェットポンプにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、使用過程において当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料残量が正しく検出できず実際に燃費より多く表示して、最悪の場合、走行中に燃料切れによりエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージ付きサクシジョンジェットポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	457件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-3HDJHF	アルテオン2.0/206kW	WVWZZZ3HZJE514639～WVWZZZ3HZKE023124 平成30年2月22日～令和元年9月17日	3,408	
	LDA-3CDFCF	パサートオールトラックTDI/140kW	WVWZZZ3CZJE217509～WVWZZZ3CZKE139809 平成30年6月14日～令和元年9月21日	979	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年2月22日～令和元年9月21日	(計4,387台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



基準不適合箇所

燃料ゲージ付きサクシオン
ジェットポンプ

は、交換する部品を示す

フロント

不具合の内容

燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージ付きサクシオンジェットポンプにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、使用過程において当該ポンプが傾くことがある。そのため、燃料残量が正しく検出できず実際より燃料を多く表示して、最悪の場合、走行中に燃料切れによりエンストするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ゲージ付きサクシオンジェットポンプを対策品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3174、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

