

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和4年12月8日

リコール届出番号	外-3526	リコール開始日	令和4年12月8日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（オンボードサプライコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	窓ふき器において、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、次のイグニッションスイッチの操作までフロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-AUCHH	VWゴルフ GTI/162kW	WVWZZZAUZGW001182 平成27年7月22日	1	
	ABA-AUCJXF	VWゴルフ R 2.0/206kW	WVWZZZAUZGW001398～WVWZZZAUZGW001965 平成27年7月15日	3	
	DBA-AUCJZ	VWゴルフ 1.2/77kW	WVWZZZAUZGW001323～WVWZZZAUZGW003635 平成27年9月16日～平成27年10月5日	21	
	DBA-AUCPT	VWゴルフ 1.4/103kW	WVWZZZAUZGW001347～WVWZZZAUZGW001973 平成27年7月15日～平成27年7月22日	4	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年7月15日～平成27年10月5日	(計29台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

窓ふき器において、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、次のイグニッションスイッチの操作までフロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3526、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

