

サービスキャンペーン通知書

令和5年1月26日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 マティアス シェーパース
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和5年1月26日
不具合の内容	テールゲートにおいて、取付部のヒンジ防錆処理が不適切なため、時間の経過とともに錆が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲート取付部のヒンジに防錆ワックスを塗布する。		
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ZAA-E2EBJ	ID. 4	WVGZZZE2ZNP060217～WVGZZZE2ZNP068077 令和4年8月28日～令和4年11月25日	455	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月28日～令和4年11月25日	(計 455)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注：□は、改善箇所を示す。

テールゲートにおいて、取付部のヒンジ防錆処理が不適切なため、時間の経過とともに錆が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、テールゲート取付部のヒンジに防錆ワックスを塗布する。

識別：キャンペーンステッカーに「55N1、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。