

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和5年3月7日

リコール届出番号	外-3583	リコール開始日	令和5年3月7日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	その他の灯火等の制限（オンボードサプライコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールライトにおいて、車両の解錠又は施錠と連動し、尾灯の光度が順に変化しながら点灯するアンサーバック機能を有するものがある。しかし、この点灯プログラムが不適切なため、一連の作動時間が長くなり、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、オンボードサプライコントロールユニットを尾灯が順に光度変化しない対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-A1DPC	T-ROC 1.5/110kW	WVGZZA1ZNV136326～WVGZZA1ZPV534691 令和4年6月6日～令和4年10月19日	747	
	3DA-A1DFF	T-ROC 2.0 TDI/110kW	WVGZZA1ZPV503027～WVGZZA1ZPV535909 令和4年9月11日～令和4年10月19日	940	
	7BA-A1DNFF	T-ROC R 2.0/221kW	WVGZZA1ZPV500137～WVGZZA1ZPV536142 令和4年8月22日～令和4年10月19日	344	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年6月6日～令和4年10月19日	(計2,031台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注：□ は、プログラムを書き換える部品を示す。

テールライトにおいて、車両の解錠又は施錠と連動し、尾灯の光度が順に変化しながら点灯するアンサーバック機能を有するものがある。しかし、この点灯プログラムが不適切なため、一連の作動時間が長くなり、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、オンボードサプライコントロールユニットを尾灯が順に光度変化しない対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3583、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

