

サービスキャンペーン通知書

令和5年4月20日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 マティアス シェーパース
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和5年4月20日
不具合の内容	エンジンルームのセンサー配線において、製造時の組付け管理が不適切なため、遮熱スリーブが取り付けられていないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、遮熱スリーブの装着を点検し、装着されていない場合は取り付ける。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
フォルク ワーゲン	3DA-A1DFF	T-ROC 2.0 TDI/110kW	WVGZZA1ZPV503377～WVGZZA1ZPV529056 令和4年9月11日～令和4年9月27日	561	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年9月11日～令和4年9月27日	(計 561)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



不具合発生箇所

遮熱スリーブ

注： は、装着する部品を示す。

エンジンルームのセンサー配線において、製造時の組付け管理が不適切なため、遮熱スリーブが取り付けられていないおそれがある。

改善の内容

全車両、遮熱スリーブの装着を点検し、装着されていない場合は取り付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「97HH、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。