

# サービスキャンペーン通知書

令和5年6月15日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役 マティアス シェーパース  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和5年6月15日
不具合の内容	エンジンルームのブレーキ液リザーバー部において、製造管理が不適切なため、遮熱マットが取り付けられていない。		
改善措置の内容	全車両、遮熱マットを装着する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-3HDNUF	アルテオン 2.0/200kW	WVWZZZ3HZPK000010~WVWZZZ3HZPK003560 令和4年8月6日~令和5年1月5日	77	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月6日~令和5年1月5日	(計 77)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注：  は、装着する部品を示す。

エンジンルームのブレーキ液リザーバー部において、製造管理が不適切なため、遮熱マットが取り付けられていない。

### 改善の内容

全車両、遮熱マットを装着する。

識別：キャンペーンステッカーに「47T6、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。