

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和6年3月7日

リコール届出番号	外-3775	リコール開始日	令和6年3月7日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ドライブシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライブシャフトにおいて、生産工場の組付作業指示が不適切であったため、ギヤボックスから動力を伝達する継ぎ手の締結ボルトが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、締結ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトがすべて脱落して車輪に動力が伝達できなくなることにより、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを点検し、規定トルクで締め付けを行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：対象台数が少なく使用者の特定が可能のため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>・ 弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-A1DPC	T-ROC 1.5/110kW	WVGZZA1ZRV036678～WVGZZA1ZRV041446 令和5年11月17日～令和5年12月20日	2	
	7BA-A1DNFF	T-ROC R 2.0/221kW	WVGZZA1ZRV046130～WVGZZA1ZRV046268 令和5年12月20日	2	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年11月17日～令和5年12月20日	(計4台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注：□ は、点検し締め付ける部品を示す。

ドライブシャフトにおいて、生産工場の組付作業指示が不適切であったため、ギヤボックスから動力を伝達する継ぎ手の締結ボルトが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、締結ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトがすべて脱落して車輪に動力が伝達できなくなることにより、走行不能になるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ボルトを点検し、規定トルクで締め付けを行う。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3775、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。