

サービスキャンペーン通知書

令和6年4月18日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 マティアス シェーパース
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和6年4月18日
不具合の内容	データベースダイアグノシスインターフェースにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、一般整備工場等において汎用スキャンツールとの通信ができず、車両データを読み出せないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、データベースダイアグノシスインターフェースのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3AA-CDDLAV	ゴルフヴァリアント 1.0/81kW	WVWZZZCD7PW517609～WVWZZZCD6PW518489 令和4年12月27日～令和4年12月28日	3	
	3BA-CDDNFV	ゴルフRヴァリアント 2.0/235kW	WVWZZZCD8PW519501 令和4年12月28日	1	
	3DA-CDDTSV	ゴルフヴァリアント TDI/110kW	WVWZZZCD4PW519544～WVWZZZCD9PW520043 令和4年12月27日	9	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年12月27日～令和4年12月28日	(計 13)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注： は、プログラムを更新する部品を示す。

データバスダイアグノシスインターフェースにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、一般整備工場等において汎用故障診断機との通信ができず、車両データを読み出せないおそれがある。

改善の内容

全車両、データバスダイアグノシスインターフェースのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「90W9、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。