

# サービスキャンペーン通知書

令和7年3月28日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役 マティアス シューパース  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号	サービスキャンペーン開始日	令和7年3月28日
不具合の内容	7速DSG型自動変速機のコントロールユニットにおいて、パーキングロックソレノイドの組立公差により、パーキングロックを作動させる部品との接触が不十分なものがある。そのため、振動等で当該部品が動くことにより、パーキングロックソレノイドが故障していると誤検知し、コンビネーションメーターに警告メッセージが表示されるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、自動変速機のコントロールユニットをパーキングロックソレノイドからの故障診断機能を廃止し、ソフトウェアにて電子的にパーキングロックを作動させるプログラムに書き換える。	
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	3AA-CDDLA	ゴルフ 1.0/81kW	WVWZZZCDZMW344904～WVWZZZCD4RW154267 令和3年3月24日～令和6年3月18日	6,509	
	3AA-CDDLAV	ゴルフヴァリアント 1.0/81kW	WVWZZZCDZMW805655～WVWZZZCD9RW836514 令和3年6月2日～令和6年4月5日	2,332	
	3AA-CDDFY	ゴルフ 1.5/110kW	WVWZZZCDZMW344919～WVWZZZCD2RW158608 令和3年3月24日～令和6年3月18日	5,400	
	3AA-CDDFYV	ゴルフヴァリアント 1.5/110kW	WVWZZZCDZMW805657～WVWZZZCD2RW822177 令和3年6月2日～令和6年2月29日	2,609	
	3BA-CDDNP	ゴルフGTI 2.0/180kW	WVWZZZCDZNW000356～WVWZZZCD1RW170359 令和3年8月2日～令和6年3月26日	2,308	
	3BA-CDDNFF	ゴルフR 2.0/235kW	WVWZZZCDZNW108169～WVWZZZCD9RW165149 令和3年10月6日～令和6年4月22日	582	
	3DA-CDDTSV	ゴルフヴァリアント TDI/110kW	WVWZZZCDZMW517175～WVWZZZCD5RW835490 令和3年7月14日～令和6年4月22日	1,289	
	3DA-CDDTT	ゴルフ TDI/110kW	WVWZZZCD7PW000102～WVWZZZCD3RW143809 令和4年8月6日～令和6年4月22日	3,397	
	3DA-CDDTS	ゴルフ TDI/110kW	WVWZZZCDZMW119918～WVWZZZCDZNW215307 令和3年7月27日～令和5年3月8日	793	
	3BA-CDDNFV	ゴルフRヴァリアント 2.0/235kW	WVWZZZCD5PW500047～WVWZZZCD6RW814390 令和4年8月22日～令和6年2月29日	502	
(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月24日～令和6年4月22日				(計 25,721)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注：□は、プログラムを更新する部品を示す。

7速DSG型自動変速機のコントロールユニットにおいて、パーキングロックソレノイドの組立公差により、パーキングロックを作動させる部品との接触が不十分なものがある。そのため、振動等で当該部品が動くことにより、パーキングロックソレノイドが故障していると誤検知し、コンビネーションメーターに警告メッセージが表示されるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、自動変速機のコントロールユニットをパーキングロックソレノイドからの故障診断機能を廃止し、ソフトウェアにて電子的にパーキングロックを作動させるプログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「38G3、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。