

# サービスキャンペーン通知書

平成18年 2月21日

国土交通省 自動車交通局 技術安全部 審査課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

又は名称 代表取締役 梅野 勉


住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

|                    |  |               |              |
|--------------------|--|---------------|--------------|
| 整理番号               |  | サービスキャンペーン開始日 | 平成18年 2月 22日 |
| 不具合の内容             | メーターパネル内部にあるコンデンサの容量が不足しているため、気温が低い場合(約5以下)電気抵抗が増加して、イモビライザー回路に適正な電力を供給できないことがある。そのため、イモビライザーが正常に機能せず、エンジン始動が出来なくなるおそれがある。 |               |              |
| 改善措置の内容            | 全車両、当該メーターパネルのバージョンナンバーを点検し、該当するものはメーターパネルを対策品に交換する。   |               |              |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | ダイレクトメールで通知する。   |               |              |

| 車名        | 型式                   | 通称名          | サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                                    | サービスキャンペーン対象車の台数 | 備考     |
|-----------|----------------------|--------------|---|------------------|--------|
| フォルクスワーゲン | GH-9CAZJ<br>GH-9CBFS | ニュービートル      | WVWZZZ9CZ6M500037 ~<br>WVWZZZ9CZ6M503090<br>平成17年8月23日 ~<br>平成17年10月25日 | 686              | 2006年式 |
|           | GH-1YAZJ             | ニュービートルカプリオレ | WVWZZZ1YZ6M301278 ~<br>WVWZZZ1YZ6M302923<br>平成17年8月23日 ~<br>平成17年9月20日  | 154              |        |
|           | 計3型式                 | 計2車種         | 輸入期間の範囲<br>平成17年8月23日 ~<br>平成17年10月25日                                  | 840              |        |

## 改善箇所説明図

VW ニュービートル系車両 メーターパネル改修



### 不具合発生箇所

メーターパネル内部のコンデンサの容量が不足しているため、気温が低い場合（約5℃以下）、電気抵抗が増加して、イモビライザー回路に適正な電気を供給できないことがある。そのため、イモビライザーが正常に機能せず、エンジン始動が出来ないおそれがある。

### 改善内容

全車両、当該メーターパネルのバージョンナンバーを点検し、該当するものは対策品と交換する。