

# サービスキャンペーン通知書

平成19年 4月16日

国土交通省 自動車交通局 技術安全部 審査課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

又は名称 代表取締役 梅野 勉

住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成19年 4月 17日
不具合の内容	障害物検知センサーのシール性が不適切なため、当該センサー内部に水が浸入し、誤作動を起こすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後の障害物検知センサーを対策品に交換し、センサーに防水ラバーを取付ける。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-3CAXZF	VW パートセダン V6 4M	WWZZZ3CZ6P103695 ~ WWZZZ3CZ6P173158 平成18年1月6日 ~ 平成18年4月20日	408	
		VW パートウエアラント V6 4M	WWZZZ3CZ6E050528 ~ WWZZZ3CZ6E135571 平成17年11月4日 ~ 平成18年2月17日	13	
	計1型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成17年11月4日 ~ 平成18年4月20日	421	

【備考】 各不具合ごとの対象車両は、不具合内容により異なります。

## 改善箇所説明図




障害物検知センサー

### 不具合の内容

障害物検知センサーのシール性が不適切なため、当該センサー内部に水が浸入し、誤作動を起こすおそれがある。


### 改善措置の内容

全車両、前後の障害物検知センサーを対策品に交換し、センサーに防水ラバーを取付ける。



防水ラバー

識別： キャンペーンステッカーに「94C7/92B6、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。



## サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
フォルクスワーゲン	GH-3CAXZF	VW パートセダン 3.2 V6 4M VW パートワゴン 3.2 V6 4M	普通・乗用	箱型	AXZ (3,168)	