

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年1月28日

リコール届出番号	外-1549	リコール開始日	平成21年1月29日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス	制作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (通話無料) 0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	原動機(点火コイル)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排出ガスの基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。			
不具合件数	111件	事故の有無	0件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1549ステッカーを貼付する。</li> </ul>			


車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW ニュービートル 1.8T	WVWZZZ9CZ1M630552～WVWZZZ9CZ1M631286 平成13年2月13日～平成13年2月13日	3	
		VW パサート 4.0 W8 4モーショ	WVWZZZ3BZ2P138360～WVWZZZ3BZ2P138360 平成13年9月25日～平成13年9月25日	1	
		VW パサートワゴン 4.0 W8 4モーショ	WVWZZZ3BZ2E166663～WVWZZZ3BZ2E169929 平成13年9月27日～平成13年9月28日	3	
		VW トゥアレグ 3.2 V6	WVGZZZ7LZ3D003001～WVGZZZ7LZ3D009575 平成15年2月21日～平成15年5月2日	6	
		VW トゥアレグ 4.2 V8	WVGZZZ7LZ3D002814～WVGZZZ7LZ5D000399 平成15年2月21日～平成17年6月22日	9	
	-1JAUM-	VW ゴルフ 1.8T GTI/GTX	WVWZZZ1JZ2P036038～WVWZZZ1JZ3P000117 平成13年10月2日～平成14年3月18日	2	
	-3BACKF-	VW パサート 4.0 W8 4モーショ	WVWZZZ3BZ2P138393～WVWZZZ3BZ2P138393 平成13年9月28日～平成13年9月28日	1	
	-3BBDNF-	VW パサート 4.0 W8 4モーショ	WVWZZZ3BZ2P174356～WVWZZZ3BZ2P174390 平成13年9月27日～平成13年10月1日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	-3BBDN-	VW パサート 4.0 W8 4モーション	WVWZZZ3BZ2P241201～WVWZZZ3BZ2P241201 平成14年3月18日～平成14年3月18日	1	
	-3CAXX-	VW パサート 2.0T	WVWZZZ3CZ6P130932～WVWZZZ3CZ6P130932 平成18年1月16日～平成18年1月16日	1	
		VW パサートバリエント 2.0T	WVWZZZ3CZ6E125819～WVWZZZ3CZ6E125819 平成18年1月16日～平成18年1月16日	1	
		VW パサートセダン 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ6P134052～WVWZZZ3CZ6P134078 平成18年1月16日～平成18年1月16日	3	
	-7LAZZS-	VW トゥアレグ 3.2 V6	WVGZZZ7LZ5D000385～WVGZZZ7LZ5D000385 平成15年6月22日～平成15年6月22日	1	
	-9CAWU-	VW ニュービートル ターボ	WVWZZZ9CZ3M600026～WVWZZZ9CZ3M600026 平成14年3月19日～平成14年3月19日	1	
	GF-1JAUM	VW ゴルフ 1.8T GTI/GTX	WVWZZZ1JZ1P337258～WVWZZZ1JZ2P390453 平成13年2月16日～平成14年6月7日	4,308	
	GF-9CAWU	VW ニュービートル 1.8T	WVWZZZ9CZ1M630305～WVWZZZ9CZ2M643798 平成13年1月26日～平成14年7月29日	2,569	
	GH-1JAUM	VW ゴルフ 1.8T GTI/GTX	WVWZZZ1JZ3P000138～WVWZZZ1JZ3P394875 平成14年5月14日～平成15年6月2日	1,413	
			WVWZZZ1JZ3U349632～WVWZZZ1JZ4U008299 平成15年5月12日～平成16年1月22日	1,493	
		VW ゴルフワゴン GT	WVWZZZ1JZ3W579586～WVWZZZ1JZ6W019844 平成15年6月2日～平成18年1月27日	1,884	
	GH-1JBFHF	VW ゴルフ R32	WVWZZZ1JZ3D007978～WVWZZZ1JZ4D077211 平成14年9月2日～平成16年3月2日	940	
	GH-1KAXW	VW ゴルフ 2.0	WVWZZZ1KZ4U000074～WVWZZZ1KZ4U006043 平成16年6月3日～平成16年10月4日	1,907	
			WVWZZZ1KZ4W046522～WVWZZZ1KZ4W155348 平成16年3月2日～平成16年9月14日	3,191	
	GH-1KAXX	VW ジェッタ 2.0T	WVWZZZ1KZ6M628939～WVWZZZ1KZ6M847705 平成17年10月17日～平成18年9月22日	1,419	
			WVWZZZ1KZ5U009996～WVWZZZ1KZ6U041524 平成16年12月20日～平成18年11月16日	9,261	
		VW ゴルフ 2.0 GTI/GTX	WVWZZZ1KZ5W191080～WVWZZZ1KZ6W113282 平成17年1月31日～平成18年2月27日	34	
	GH-1KBLX	VW ジェッタ 2.0	WVWZZZ1KZ6M681844～WVWZZZ1KZ6M847709 平成17年10月17日～平成18年10月16日	2,301	
			WVWZZZ1KZ5U003458～WVWZZZ1KZ6U041580 平成16年10月4日～平成18年9月11日	10,597	
		VW ゴルフプラス 2.0	WVWZZZ1KZ5W000412～WVWZZZ1KZ6W637912 平成16年7月29日～平成18年7月13日	5,781	
GH-1KBUBF	VW ゴルフ R32	WVWZZZ1KZ6W027028～WVWZZZ1KZ6W203638 平成17年11月4日～平成19年2月28日	930		
GH-1TAXW	VW ゴルフトウラン 2.0 FSI	WVGZZZ1TZ4W053092～WVGZZZ1TZ4W175588 平成15年12月22日～平成16年11月18日	1,620		
GH-1TBLX	VW ゴルフトウラン 2.0	WVGZZZ1TZ5W000058～WVGZZZ1TZ6W238291 平成16年7月29日～平成18年12月1日	7,763		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-3BBDNF	VW パサートワゴン 4.0 W8 4モーション	WVWZZZ3BZ2E323245～WVWZZZ3BZ5E066852 平成14年2月5日～平成16年12月1日	774	
		VW パサート 4.0 W8 4モーション	WVWZZZ3BZ2P291786～WVWZZZ3BZ5P039467 平成14年4月3日～平成16年12月1日	880	
	GH-3CAXX	VW パサートセダン 2.0T	WVWZZZ3CZ6E064018～WVWZZZ3CZ6E239923 平成17年11月4日～平成18年7月28日	1,123	
		VW パサートバリエント 2.0T	WVWZZZ3CZ6P102643～WVWZZZ3CZ6P226884 平成18年1月16日～平成18年7月13日	422	
		VW パサートセダン 2.0T	WVWZZZ3CZ6E050528～WVWZZZ3CZ6E135571 平成17年11月4日～平成18年2月17日	13	
	GH-3CAXZF	VW パサートバリエント 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ6P103695～WVWZZZ3CZ6P225553 平成18年1月6日～平成18年7月13日	729	
		VW パサートセダン 3.2 V6 4モーション	WVWZZZ3CZ6E117463～WVWZZZ3CZ6E243046 平成18年1月6日～平成18年7月28日	610	
	GH-3CBVY	VW パサートバリエント 2.0	WVWZZZ3CZ6P090901～WVWZZZ3CZ6P226737 平成18年1月6日～平成18年7月13日	265	
		VW パサートセダン 2.0	WVGZZZ7LZ3D011076～WVGZZZ7LZ6D068170 平成15年6月17日～平成18年7月28日	1,392	
	GH-7LAXQA	VW トゥアレグ 4.2 V8 エアサス	WVGZZZ7LZ4D029714～WVGZZZ7LZ6D069673 平成15年11月14日～平成18年7月13日	23	
	GH-7LAXQS	VW トゥアレグ 4.2 V8	WVGZZZ7LZ3D008139～WVGZZZ7LZ4D086330 平成15年4月15日～平成16年6月28日	1,727	
	GH-7LAZZS	VW トゥアレグ 3.2 V6	WVGZZZ7LZ5D069977～WVGZZZ7LZ5D081435 平成17年5月13日～平成17年11月4日	101	
	GH-7LBJNA	VW トゥアレグ W12 スポーツ	WVGZZZ7LZ5D046842～WVGZZZ7LZ6D069863 平成17年1月17日～平成18年7月28日	522	
	GH-7LBMVA	VW トゥアレグ 3.2 V6 エアサス	WVGZZZ7LZ5D001252～WVGZZZ7LZ6D069874 平成16年6月28日～平成18年8月23日	2,641	
	GH-7LBMVS	VW トゥアレグ 3.2 V6	WVWZZZ9CZ3M600148～WVWZZZ9CZ5M516184 平成14年7月29日～平成17年7月25日	2,390	
GH-9CAWU	VW ニュービートル ターボ	WVWZZZ9NZ6Y057947～WVWZZZ9NZ6Y260872 平成17年9月20日～平成18年7月28日	1,392		
GH-9NBXJ	VW ホロ 1.8T GTI	WVWZZZ1KZ6M703778～WVWZZZ1KZ6M703778 平成20年10月23日～平成20年10月23日	1		
ABA-1KAXX	VW ジェッタ 2.0T				
(計31型式)	(計29車種)	輸入期間の範囲 平成13年1月26日～平成20年10月23日	72,451		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



## 不具合発生個所

原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排気ガスの基準値を超えるおそれがある。

## 改善内容

全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。

識別 : キャンペーンステッカーに「28F1、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

