

リコール届出書

平成27年1月28日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役 庄司 茂
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2143	リコール開始日	平成27年1月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータにおいて、加速度センサーの製造が不適切なため、自己診断により当該センサーの異常を検知することがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯するとともに、フロントエアバッグ、サイドエアバッグ及びカーテンエアバッグが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータを良品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2143ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-6RCJZ	「VW ポロ 1.2/66kW」	WVWZZZ6RZFU004875～WVWZZZ6RZFU026692 平成26年7月15日～平成26年10月17日	1,072	
	DBA-6RCZE	「VW ポロ Blue GT/110kW」	WVWZZZ6RZFY072025～WVWZZZ6RZFY107207 平成26年9月17日	55	
合計				1,127	