

# リコール届出書

平成28年6月15日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 テイル・シエア  
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2343	リコール開始日	平成28年6月15日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、高圧燃料ポンプ及びブレーキのバキュームポンプを駆動させるカムの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、高負荷運転を行うと、カムが破損して、燃料を加圧することができなくなり、エンジンの出力が低下する。また、負圧を発生させることができなくなり、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを対策プログラムに書き換え、カムに作用する負荷を低減させる。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li><li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2343ステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-16CPL	VW サ・ビートル 2.0T	WVWZZZ16ZFM632428～WVWZZZ16ZGM610436 平成26年12月29日～平成27年10月13日	117	
合計				117	